



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации города Евпатории
Республики Крым
В.И. Жеребец
«26» марта 2024 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №6/2024

г. Евпатория, Республика Крым

«26» марта 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дополнительного образования
1.2. Адрес объекта: 297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- занимает часть подвального помещения 10-этажного жилого здания, площадью 399,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания - 1988, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» (краткое - МБОУДОД «СЮТ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б, тел: 2-86-76, 2-86-79, сайт: <http://sutevpatoriya.lbihost.ru/>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

сфера деятельности – образование;

виды оказываемых услуг - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутные автобусы №№ 4, 6 до остановки «Сквер им. Соколова», №№ 1, 2, 17 до остановки «Городская больница»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да (Маршрутные автобусы №№ 2, 4)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да, подъем на тротуар 15 см

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД (к, с) ДУ (г, у, о)	1.1-1.2	1-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к) ДУ (о, г, с, у)	2.1-2.2	6-8
4	Зоны целевого назначения здания	ДУ (к, о, г, с, у)	3.1	9-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к, о) ДУ (г, с, у)	4	15-16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	5	17-18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	19-20

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: временно недоступным

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание в доступном виде; разработать и организовать систему информационного сопровождения по входу в здание и на путях движения внутри здания; организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Провести мероприятия по приведению алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в соответствие с учетом выявленных барьеров. Провести обустройство санитарно-гигиенических помещений. Организовать необходимое дополнительное обучение/инструктирования персонала по вопросам оказания ситуационной помощи с применением ассистивных устройств.

Для обеспечения **частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха**, необходимо предусмотреть оборудование мест приема посетителей электроакустическими приборами (индукционной петлей), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, предусмотреть возможность дублирования необходимой информации с помощью сурдоперевода.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках обустроить инвентарным пандусом вход в здание. Обеспечить ситуационную помощь с применением ассистивных устройств (пандусов, сменных колясок и т. д.) для преодоления высоких порогов и узких дверных проемов. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в соответствии с действующими нормативными требованиями и обеспечить к ним доступ для данной категории инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата организовать должным образом ситуационную помощь по сопровождению. Обустроить нормативными поручнями лестницу на входе и внутри помещения. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в соответствии с действующими нормативными требованиями и обеспечить к ним доступ для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на путях движения, в т.ч. дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и акустической информацией, предусмотреть оборудование мест приема посетителей, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием (видеоувеличителем). Организовать должным образом ситуационную помощь по сопровождению данной категории инвалидов по входу в здание и на путях движения внутри здания.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п / п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, Орг. Мероприятия
2	Вход (входы) в здание	ТСР, Орг. Мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР, Орг. мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания	ТСР, Орг. мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР, Орг. мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг. мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ: 2025-2030 гг. в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушениями умственного развития, Условная доступность (помощь персонала) для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами — не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; не требуется

4.4.4. согласование с: собственником помещений мероприятий по адаптации объекта

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - нет

4.5. Информация может быть обновлена на Карте доступности субъекта РФ www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Вход (входы) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации на объекте	на 1 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте	на 3 л.
8. поэтажные планы	на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника управления образования администрации города Евпатории Республики Крым



Н.Р. Онищенко

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника управления образования администрации города Евпатории Республики Крым




Е.П. Медведев

Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, эксплуатации зданий, организации безопасности, охраны труда, кадровой работы МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»




В.Ф. Паршина

Заведующий ТПМПК МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»




Е.В. Танченко

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»




Е.В. Андриевская

Ответственный по доступной среде муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»



Н.А. Гаврилова

Президент региональной общественной организации «Крымского общества родителей детей-инвалидов «Подари надежду»



И.В. Жовнер

Управленческое решение согласовано _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МБОУДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
 297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	-	-	-	-

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
2. Вход в здание главный

МБОУДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.1	2	- ширина лестничного марша составляет 1,13 м, лестница не оборудована поручнями; - не обозначены тактильными наземными указателями начало и окончание лестничного марша; - отсутствует контрастно-цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша	о, с	- организовать должным образом ситуационную помощь в преодолении выявленных барьеров; - обозначить краевые ступени лестничного марша контрастными противоскользящими полосами; - разместить перед лестницей предупредительную тактильно-цветовую разметку	Орг, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	- отсутствует дублирование лестничного марша пандусом либо подъемным устройством	к	- организовать доступ к входной площадке с применением ассистивных устройств (лестницеход)	ТСП
2.3	Входная площадка	есть	1.2	3	- входная дверь не обозначена наземными тактильными указателями; - отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений к которым ведет вход; - кнопка вызова персонала расположена вне зоны досягаемости инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске; (кнопка располагается на высоте – 1,3 м)	все	- обозначить вход предупредительными тактильными указателями; - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном для инвалидов виде; - установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8-1,0 м от уровня тротуара	ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть	-	1, 3	- отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов	с, к,	- организовать должным образом ситуационную помощь в преодолении	ТСП Орг

					дверных проемов; - ширина дверного проема двустворчатой двери менее 0,9 м; - отсутствует доводчик		выявленных барьеров; - предусмотреть наличие сменного кресло-коляски позволяющую преодолеть узкий дверной проем; - установить доводчик имеющий фиксацию в положении «открыто»	
2.5	Тамбур	есть	-	5	отсутствует тактильно-цветовая разметка	с	маркировать тактильно-цветовой разметкой	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	оказание ситуационной помощи инвалидам при входе и выходе из учреждения: приказ от 06.02.2024 г. № 01-15/33	-	- учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи, провести дополнительное обучение/инструктирование персонала по вопросам применения ассистивных устройств (пандусов, колясок, подъемников и т.д.)	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание (главный)	ВНД (к, с) ДУ (г, у, о)	1.1-1.2	1-5	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБОУДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	2.1	6-8	- отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением зон	с	- установить тактильную план-схему помещения; - организовать должным образом ситуационную помощь инвалидам в преодолении выявленных барьеров; - организовать систему информирования о направлении движения, зонах целевого назначения, путях эвакуации и т. д. с применением визуальных и тактильных средств информирования.	ТСР Орг
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2.2	13	Перепад высоты внутри здания обустроен лестницей из трех ступеней высотой – 0,38 м. - отсутствуют поручни на лестнице с двух сторон; - лестничный марш не обозначен тактильными напольными указателями; - отсутствует контрастно-цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша	о, с	- организовать должным образом ситуационную помощь в преодолении выявленных барьеров; - обозначить краевые ступени лестничного марша контрастными противоскользящими полосами; - разместить перед лестницей предупредительные тактильные напольные указатели.	Орг
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует дублирование лестничного марша пандусом либо подъемным устройством	к	- организовать доступ к входной площадке с применением инвентарного пандуса (приставного, раскладного) либо с применением ассистивных устройств (лестницеход)	ТСР
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-

	(или подъемник)							
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	6-8	- пути эвакуации совпадают с маршрутом к зонам целевого назначения	все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях - обустроить пути эвакуации в соответствии с пп. 6.2.19- 6.2.32 СП 59.13330.2020	ТСР Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- организовано оказание ситуационной помощи инвалидам при передвижении по территории учреждения: приказ от 06.02.2024 г. № 01-15/33	все	- учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам; - провести дополнительное обучение/инструктирование по применению ассистивных устройств	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (к) ДУ (о, г, с, у)	2.1-2.2	6-8	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МБОУДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б**

№ 1/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3.1	9-12	- высота порога превышает 0,014 м; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема; - места приема не оборудованы средствами усиления слуха и зрения; - отсутствует информация о функциональном назначении помещений в доступном виде	к, о, с, г	- организовать преодоление высоких порогов с применением ассистивных устройств (приставного, перекатного пандуса) - обустроить рабочие места специалистов средствами усиления слуха и зрения; - разместить комплексные тактильные таблички с указанием назначения помещения и их нумерации; - предусмотреть наличие сменного кресло-коляски	ТСР Org
4.2	Зальная форма обслуживания (классы, музей)	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- организовано оказание ситуационной помощи инвалидам силами	все	- учесть вышеуказанные замечания при	Org

					персонала при оказании им услуг: приказ от 06.02.2024 г. № 01-15/33		организации ситуационной помощи инвалидам	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (к, о, г, с, у)	3.1	9-12	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4	15-16	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - ширина дверных проемов менее 0,9 м; - габариты санитарно-гигиенических помещений не предоставляют возможности для разворота и маневрирования кресло-коляски; - вход не обозначен соответствующим информационным изображением; - отсутствует контрастная маркировка габаритов дверного проема	все	- организовать должным образом ситуационную помощь инвалидам для обеспечения доступа к санитарно-гигиеническим помещениям; - оборудовать санитарно-гигиенические помещения поручнями, держателями для тростей/костылей и кнопкой вызова персонала со шнурком; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой	ТСР Орг
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- организовано оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала при оказании им услуг: приказ от 06.02.2024 г. № 01-15/33	все	- учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно- гигиенические помещения	ВНД (к, о) ДУ (г, с, у)	4	15-16	ТСР, Орг. мероприятия
--	----------------------------	---	-------	-----------------------

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

**МБОУ ДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
 297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б**


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	5	17-18	- нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Организовать размещение визуальной и тактильной информации в соответствии с требованиями п. 6.5 СП 59.13330.2020 Предусмотреть размещение световой (стробоскопической) сигнализации	ТСР Орг
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует акустическое информирование о предоставляемых услугах	все		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует дублирование информации тактильными знаками и шрифтом Брайля	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	5	17-18	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

Пэтажные планы с разметкой
МБОУДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б



Результаты фотофиксации

**МБОУДОД «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 10 Б**



Фото № 1 – Вход в подвальное помещение, где располагается МБОУДОД «СЮТ»



Фото № 2 – Лестница при входе



Фото № 3 – входная дверь (с нижней площадки)



Фото № 4 – входная дверь (из тамбура)



Фото № 5 – Входная дверь и тамбур



Фото № 6 – Пути движения внутри здания (коридор)



Фото № 7 – Пути движения внутри здания (коридор)



Фото № 8 – Пути движения внутри здания (коридор)



Фото № 9 – Зоны целевого назначения здания (кабинет)



Фото № 10 – Зоны целевого назначения здания (кабинет)



Фото № 11 – Зоны целевого назначения здания (кабинет)



Фото № 12 – Зоны целевого назначения здания (кабинет)



Фото № 13 – Лестница внутри здания (выход к санитарно-гигиеническим помещениям)



Фото № 14 – Санитарно-гигиенические помещения (выход)



Фото № 15 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 16 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 17 – Визуальная информация



Фото № 18 – Визуальная информация



Фото № 19 – Остановка общественного транспорта (по пр-кт Победы)



Фото № 20 – Маршрут движения к объекту от остановки общественного транспорта (от пр-та Победы)

Фото № 21 –

Фото № 22 -

Фото № 23 –

Фото № 24 –